

Para To	Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere	Fax n.º	249 360 169
A/C ATT.	Exmo. Sr. Presidente	Data Date	14.09.2016
De From	EPAL	N.º Páginas Number of Pages	2
Ref.	S/2016/31292		
Assunto Subject	Rotura de Conduta Adutora – Águas Belas (Subsistema de Rio Fundeiro)		

Exmo. Sr. Presidente,

Vimos por este meio informar V. Ex.^a que devido a uma rotura na conduta adutora da LVT do subsistema de Rio Fundeiro, junto a Águas Belas, poderá haver alguma perturbação no abastecimento de água aos seguintes pontos de entrega:


- Casais – Derivação
- Zona Industrial – Derivação
- Res. Igreja Nova – Entrada
- Salgueiral - Picagem

Relativamente aos pontos de entrega Res. Outeiro da Forca 1 (Saída para a Vila) e Res. Outeiro da Forca 2 (Saída para Castanheira), não se espera que haja falta de água, uma vez que o reservatório tem capacidade para assegurar o consumo diário.

Mais se informa a que a reparação da rotura deverá estar concluída até ao final do dia, sendo de seguida restabelecido o abastecimento.

Com os melhores cumprimentos,

Direção Regional de Abastecimento de Água das Beiras
A Coordenadora Regional das Beiras


(Sónia Mexia)

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.

Matriculada na C.R.C. de Lisboa sob o nº 2264 - Pessoa Colectiva nº 500 906 840 - Capital Social 130 000 000 Euros

M1007.01